

VOLKSWAGEN CRAFTER 50 AC NAVI EURO6!



Num r de 316058
Sortiment Furgon
Specificare Închis
Anul înregistr rii 2020 / 07
Kilometraj 123.577 km

Num r asi
WV3ZZSZL9046863

Starea tehnic

Observa ii
AC LAADKLEP NAVI
(A15)

Pre €23950

KLEYN VANS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP TRUCKS TRAILERS SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

asiu

Num r de osii (arbori) 2
Configura ie 4x2
Twin anvelope
Greutate maxim 621 kg
Greutate proprie 2.879 kg
Greutate brut 3.500 kg
Masa nefrânate 750 kg
Puntea centrului de sarcin a
remorcii, frânat 3.500 kg
Ampatament 449 cm
Tip suspensie suspensie pe arcuri

Cabin

Tip cabin cabin simpl
Control vitez de croazier
Aer condi ionat
Num r de airbaguri 1
Asistenta la parcare cu Niciunul
Ferestre electrice
Oglinzi electrice
Navigare GPS
Culoare Multicolor
Oglinzi incalzite

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 90 Kw (122 HP)
Carburant motorin
Euro 6
Tipul de distribu ie Cureaua de transmisie
Cutie de viteze categorie Manual
Num r viteze 6
Servodirec ie
ABS
ASR

Suprastructur

Lungime container 440 cm
L ime container 211 cm
În l ime container 210 cm
În l imea platformei de
înc rcare 99 cm
În l ime maxim 207 cm
Portbagaj suplimentar pe
caroserie Niciunul
U i laterale 1
U ile din spate perete rabatabil al unui camion

Scaune

Num r de locuri Num r de locuri
Capitonaj scaune scai

Trap de înc rcare

Trap de înc rcare
Tip trap de înc rcare supap de închidere spate
Capacitate trap de înc rcare 750 kg
Trap de înc rcare marca Zepro
M rime platform 160x215

Observa ii

Observa ii AC LAADKLEP NAVI

Anvelope/Ro i

Roat de rezerv

Informa ii de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunosc i i pricepu i



Kleyn Trucks se diferentiaza de
competitorii s i prin oferirea de servicii
de expert tehnic, inspec iile de siguran
i de repara ii.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

asiu

Coduri de afișare ale
Electric



Cabin

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



asiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de circulație



Sistem de alimentare cu
combustibil



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructur

Condiție intern



Condiție extern



Trap de încărcare

Comand



Sistem



Anvelope/Rotiri

Anvelope



Pneuri și axe



1 M rimă envelope: 205/75R16,0
arc elicoidal
Frân cu discuri



2 M rimă envelope: 205/75R16,0
suspensie pe arcuri
Frân cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

●●●●● Foarte bine de stat
●●●●● Bun de stat
●●●●● De stat rezonabil
●●●●● Moderat de stat
●●●●● Nu îndeplinesc cerințele