

MERCEDES-BENZ SPRINTER 317 L2H2 Mbux RWD

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Num r de 316158
Sortiment Furgon
Specificare Furgonet închis
Anul înregistrării 2024 / 01
Kilometraj 12.587 km

Num r asi
W1V3KBFZ3RP656070

Starea tehnic



Observa ii
L2H2 Mbux Airco RWD Euro6 360Camera
(A15)

Pre €40900



Kleyn Vans B.V.®
P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

asiu

Num r de osii (arbori)	2
Configura ie	4x2
Greutate maxim	1.193 kg
Greutate proprie	2.307 kg
Greutate brut	3.500 kg
Masa nefrânate	750 kg
Puntea centrului de sarcin a remorcii, frânat	2.000 kg
Ampatament	367 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabin

Tip cabin	cabin simpl
Control viteze de croazier	
Aer condi ionat	
Num r de airbaguri	1
Asistenta la parcare cu	Fa i spate
Ferestre electrice	
Oglinzi electrice	
Perete desp r itor	
Navigare GPS	
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	
Camer de mar arier	

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	125 Kw (170 HP)
Carburant	motorin
Euro	6
Tipul de distribu ie	Lan de transmisie
Cutie de viteze categoric	automatic
ABS	
ASR	

Suprastructur

Lungime container	332 cm
L ime container	178 cm
În l ime container	191 cm
În l imea platformei de înc rcare	63 cm
Scara din spate	
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
U i laterale	1
U ile din spate	U dubl

Scaune

Num r de locuri	Num r de locuri
Capitonaj scaune	stof , pânz

Observa ii

Observa ii	L2H2 Mbux Airco RWD Euro6 360Camera 170PK!
------------	---

Anvelope/Ro i

Roat de rezerv

Informa ii de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunosc i i pricepu i



Kleyn Trucks se diferentiaza de competitorii s i prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspec iile de siguran i de repara ii.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3
4214 ZJ Vuren
Zeiving 12
4214 KT Vuren
The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363
BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

asiu

Coduri de afișare ale



Electric



Cabin

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



asiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de circulație



Sistem de alimentare cu carburant



Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructur

Condiție intern



Condiție extern



Anvelope/Rotiri

Anvelope



Pneuri și axe



1 M rime envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frân cu discuri



2 M rime envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frân cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderat de stat
- Nu îndeplinesc cerințele