

MERCEDES-BENZ SPRINTER 314 Koelwagen L2H2



Număr de 316519
Sortiment Furgon
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2020 / 08
Kilometraj 96.302 km

Număr șasiu
W1V9076331P243551

Starea tehnică



Observații

Koelwagen, L2H2, Dag- en Nachtkoeling,
(A15)

Preț € 39900



KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Număr de osii (arbori)	2
Configurație	4x2
Greutate maximă	877 kg
Greutate proprie	2.623 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.000 kg
Ampatament	367 cm
Tip suspensie	suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbaguri	1
Asistența la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Perete despărțitor	✓
Culoare	Alb

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	105 Kw (143 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Lanț de transmisie
Cutie de viteze categorie	automatic
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓

Suprastructură

Lungime container	316 cm
Lățime container	161 cm
Înălțime container	181 cm
Înălțimea platformei de încărcare	65 cm
Înălțime maximă	177 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Uși laterale	1
Ușile din spate	Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Capitonaj scaune	stofă, pânză

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică	Carrier
Tip motor unitate frigorifică	xarios 350
Tip motor unitate frigorifică	diesel și electric
Tipul de răcire	Răcire și de congelare
Răcire zi/noapte	răcire pet timp de zi și de noapte

Observații

Observații	Koelwagen, L2H2, Dag- en Nachtkoeling, Automaat, Airco, Carrier Koeling, Cruise, Euro 6
------------	---

Anvelope/Roți

Roată de rezervă	✓
------------------	---

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă

Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



1

Mărire envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri



2

Mărire envelope: 235/65R16,0
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

