

FIAT DUCATO 2.3 L2H2 Koelwagen D/N!



Număr de 317965
Sortiment Furgon
Specificare Transport frigorific
Anul înregistrării 2017 / 03
Kilometraj 162.287 km

Număr şasiu
ZFA25000002D27379

Starea tehnică



Observații

L2H2 Koelwagen/ FRIGO Dag/Nacht Euro6!
(A15)

Preț € 15900

KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN** TRUCKS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Şasiu

Număr de osii (arbori) 2
Configurație 4x2
Ampatament 345 cm
Tip suspensie suspensie pe arcuri

Cabină

Tip cabină cabină simplă
Control viteză de croazieră ✓
Aer condiționat ✓
Număr de airbaguri 1
Asistentă la parcare cu Niciunul
Ferestre electrice ✓
Oglinzi electrice ✓
Navigare GPS ✓
Culoare Alb
Cameră de marșarier ✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor 96 Kw (130 HP)
Carburant motorină
Euro 6
Tipul de distribuție Cureaua de transmisie
Cutie de viteze categorie Manual
Număr viteze 6
Servodirecție ✓
ABS ✓
ASR ✓

Suprastructură

Lungime container 280 cm
Lățime container 166 cm
Înălțime container 180 cm
Înălțimea platformei de încărcare 56 cm
Înălțime maximă 165 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie Niciunul
Uși laterale 1
Ușile din spate Ușă dublă

Scaune

Număr de locuri
Capitonaj scaune Număr de locuri
stofă, pânză

Sistem de răcire

Marcă motor unitate frigorifică Thermoking
Tip motor unitate frigorifică v100 max
Tip motor unitate frigorifică diesel și electric
Tipul de răcire Congela
Răcire zi/noapte răcire pet timp de zi și de
noapte

Observații

Observații L2H2 Koelwagen/ FRIGO
Dag/Nacht Euro6!

Anvelope/Roți

Roată de rezervă ✓

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne



Extern



Direcție



Arcuri



Șasiu



Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități



Sistem de răcire



Sistem de alimentare cu

Sistem de evacuare



Sistem de gresare



Cutie de viteze



Ambreiaj



Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă



Condiție externă



Sistem de răcire

Sisteme



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 225/70R15,0

arc elicoidal

Frână cu discuri



Mărime envelope: 225/70R15,0

suspensie pe arcuri

Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele