

VOLKSWAGEN CRAFTER 35 2.0 ac EURO6



Număr de 318375
Sortiment Furgon
Specificare Închis
Anul înregistrării 2022 / 01
Kilometraj 105.495 km

Număr șasiu
WV3ZZSZZN9019367

Starea tehnică



Observații
ac EURO6

(A15)



Preț € 21950

KLEYN VANS

KLEYN GROUP KLEYN TRUCKS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Echipament

Șasiu

Configurație	4x2
Greutate maximă	880 kg
Greutate proprie	2.620 kg
Greutate brută	3.500 kg
Masa nefrânată	750 kg
Puntea centrului de sarcină a remorcii, frânată	2.500 kg
Ampatament	449 cm

Cabină

Tip cabină	cabină simplă
Control viteză de croazieră	✓
Aer condiționat	✓
Număr de airbag-uri	2
Asistentă la parcare cu	Niciunul
Ferestre electrice	✓
Oglinzi electrice	✓
Radio/Casetofon	✓
Culoare	Alb
Oglinzi incalzite	✓
Tip de iluminare	Lămpi cu halogen
Bluetooth	✓

Angrenaj de transmisie

Capacitate motor	75 Kw (102 HP)
Carburant	motorină
Euro	6
Tipul de distribuție	Curea de transmisie
Cutie de viteze categorie	Manual
Număr viteze	6
Servodirecție	✓
ABS	✓
ASR	✓
Baterie de pornire	✓

Suprastructură

Model suprastructură	supralungit
Lungime container	423 cm
Lățime container	211 cm
Înălțime container	227 cm
Înălțimea platformei de încărcare	94 cm
Înălțime maximă	220 cm
Portbagaj suplimentar pe caroserie	Niciunul
Ușile din spate	perete rabatabil al unui camion

Uși

Sistem de închidere centralizat	✓
---------------------------------	---

Scaune

Număr de locuri	Număr de locuri
Amplasarea locurilor	1+2
Capitonaj scaune	stofă, pânză
Reglarea scaunului	Manual

Trapă de încărcare

Trapă de încărcare	✓
Tip trapă de încărcare	supapă de închidere spate
Trapă de încărcare marca	Dhollandia
Material trapă de încărcare	aluminiu
Mărime platformă	218x160
Baterie pentru rampa de incarcare	✓

Observații

Observații	ac EURO6
------------	----------

Anvelope/Roți

Tip anvelopă	Anvelope pentru orice vreme
--------------	-----------------------------

Informații de contact




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 444

Recunoscuți și pricepuți



Kleyn Trucks se diferențiază de competitorii săi prin oferirea de servicii de expert tehnic, inspecțiile de siguranță și de reparații.

Dimensiunile



KLEYN VANS

KLEYN GROUP **KLEYN TRUCKS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Vans B.V.®

P.O. Box 3

4214 ZJ Vuren

Zeiving 12

4214 KT Vuren

The Netherlands

IBAN: NL32RABO0317847430

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11044363

BTW/VAT NL807901337B01

Proces verbal de inspecție

Șasiu

Coduri de afișare ale

Electric



Cabină

Interne


Extern

Direcție

Arcuri

Șasiu

Frâne



Angrenaj de transmisie

Motor - generalități

Sistem de răcire

Sistem de alimentare cu

combustibil


Sistem de evacuare

Sistem de gresare

Cutie de viteze

Ambreiaj

Angrenaj de transmisie



Suprastructură

Condiție internă


Condiție externă



Trapă de încărcare

Comandă

Sistem



Anvelope/Roți

Anvelope



Pneuri și axe



Mărime envelope: 205/75R16
arc elicoidal
Frână cu discuri



Mărime envelope: 205/75R16
suspensie pe arcuri
Frână cu discuri

Informații de contact



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 444

Explicație pentru raport de inspecție

- Foarte bine de stat
- Bun de stat
- De stat rezonabil
- Moderată de stat
- Nu îndeplinesc cerințele